SN-104镀锡除杂剂

产品说明书

一、特 点

如镀层出现黑条纹，说明铜及其他金属杂质已污染了镀液。

二、用 法

先加入絮凝剂10～15mL/L，再加入除杂剂5mL/L(正确添加量用赫尔槽试验确定)，充分搅拌，静止数小时后抽出上层清澈镀液。

南京华仁新材料科技有限公司