NI-805镀镍出白剂（黄锈复原）

产品说明书

一、特点

如滚镀出的镍层色泽不够白亮或放置一些时候镀层出现黄锈点，可用出白剂进行出白。

二、使用方法

使用时1Kg出白剂可加4Kg水使用，温度为室温，时间0.5～3分钟；出白后一定要清洗干净，用5%磷酸三钠溶液中和，然后再清洗干净，浸NI-502 镀镍防锈剂。

本资料参数为典型参考值，实际使用需按基材、槽体、装载量、水质与整流条件调整；需要对应工况的参数建议，请联系我们取样验证。