SN-105镀锡絮凝剂

产品说明书

一、特 点

镀液浑浊后，需加镀锡絮凝剂处理，能有效沉淀出四价锡，使镀液变清澈。

二、用 法

加入量为10～15mL/L，充分搅拌0.5～1小时（搅的时候不要太用力），沉淀4～8小时或沉淀过夜，然后把上层清澈镀液抽出。再根据赫尔槽试验调整补加硫酸亚锡、光亮剂等到规定浓度。

南京华仁新材料科技有限公司