ZN-604氯化钾镀锌除杂剂（双组份）

产品说明书

一、A剂用法

A剂无色液体，无毒、不燃烧，稍有腐蚀性。主要用作除去滚镀时出现的眼子印，也即二价铁离子，加入量0.5毫升/升，使用时用自来水稀释10倍后加入，轻轻搅拌均匀即可；用作镀锌缸大处理时加1～4毫升/升，加入量也可根据槽液污染程度而定，并加热槽液到60℃，搅拌15分钟后再加入B剂，平时也可经常添加我司的镀锌除铁剂来除去槽液中的铁离子，不需要过滤，使用方便。

二、B剂用法

无色粘滑液体，无毒、不燃烧。B剂能除去铜杂质，每1毫升约能除去铜杂质10毫克，可代替锌粉处理，B剂还能使铁和有机物共沉淀，加入量为1～2毫升/升，加入后搅拌15分钟，静置8小时后过滤。

南京华仁新材料科技有限公司