ZN-614镀锌除铁剂（粉状）

产品说明书

一、特 点

1、能有效除去酸锌槽液中二价和三价铁离子，不沉淀锌离子；

2、无需停产，正常开启过滤机即可；

3、不损耗光亮剂，不会增加额外成本。

二、使用说明

1、大处理槽子：1.0～2.0g/L；日常维护：0.1～0.3g/L，该除铁剂为粉状，用温热水溶解后加入；

2、可逐步添加除去铁杂质，不要一次性加入过多；

3、若槽液中铁离子较高，添加后有少许漂浮物，及时捞去即可；铁离子低，一般没有漂浮物，正常过滤即可。

南京华仁新材料科技有限公司